



SPECYFIKACJA ZAKUPOWA

Obowiązuje od : 05-10-2016

Skrzynki (HDPE) / Kosze (HDPE)

Pochodzenie : Likwidacja opakowań

## Wymogi

Rodzaj tworzywa	głównie <b>HDPE</b> (polietylen wysokiej gęstości) ; dopuszczalny udział <b>PP</b> (polipropylen) <b>max. 5%</b> ; udział innych tworzyw sztucznych (PVC, PS, PET i inne) w ramach dopuszczalnych zanieczyszczeń
Postać / Rozdrobnienie	skrzynki/kosze w postaci : <b>1) gabaryty wstępnie skruszone/pocięte</b> (do celów transportowych) <b>2) przemiał niefrakcjonowany</b> ze skrzynek/koszy do ponownego mielenia i/lub mycia <b>3) przemiał o frakcji 4 - 12mm ; umyty</b> i odpylony (nie wymagający dalszego mielenia, siania lub mycia)
Barwa	wszystkie kolory ; wymieszane lub sortowane kolorystycznie (zielone, niebieskie, żółte i mieszane)
Zanieczyszczenia	<b>dopuszczalne</b> : inne tworzywa, guma, tekstylia, papier, drewno, opakowania wielomateriałowe, ziemia - <b>1) + 2) max. 3% zawartości</b> <b>3) max. 0,2% zawartości</b> <b>niedopuszczalne</b> : kamienie, przedmioty metalowe, szkło i inne <b>twarde ciała obce</b> (mogące uszkodzić noże rozdrabniające) ; ponadto skrzynki/kosze nie mogą być zanieczyszczone klejem, smołą, sadzą oraz innymi trudno zmywalnymi substancjami ; <b>nie mogą też być odpadem niebezpiecznym</b> (zawierać resztki substancji toksycznych, żrących, radioaktywnych oraz substancji ropopochodnych i środków ochrony roślin)
Wilgotność	skrzynki/kosze nie mogą być wypełnione wodą, śniegiem czy lodem ; <b>dopuszczalna</b> : <b>1) + 2) max. 3% H<sub>2</sub>O</b> <b>3) max. 0,5% H<sub>2</sub>O</b>
Minimalna partia	10 ton (lub według indywidualnych ustaleń)
Sposób pakowania	sposób pakowania musi gwarantować bezpieczny transport materiału <b>1) materiał w postaci sprasowanej</b> (belowany w stabilne kostki) <b>2) + 3) przemiał w workach</b> typu big-bag, oktabinach lub podobnych opakowaniach wielkoformatowych

MFI (oczekiwane)

**10 - 25** g/10 Min. (dla 5kG przy 190°C)